



# RANA KOMMUNE

## brann- og redningstjenesten

Helgelandssykehuset Hf

16.05.2017

c/o Fakturamottak: Postboks 3234

7439 TRONDHEIM

Tilsynadresse: Sjøforsgata 7 ( - - )

Bygningsnr: 12036329

Eiendom: 99 / 242 / 75 / 0

Antall røykløp: 1

Antall ildsted: 2

Tilsyn: 16.05.2017

Hypighet: Hvert 4.år

Saksreferanse: 2015/375842681

(bes oppgitt ved svar)

Vår referanse: Simen Yttervik

Avtale nr: 6614

## Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og redningstjenesten har utført tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 (Forskrift om brannforebygging) § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

### Innledning

Tilsynet ble foretatt som egenmeldt tilsyn og hadde til formål å innhente informasjon om allerede registrerte oljetanker, vurdere vedlikeholdsstatus for disse og å gi informasjon om vilkår som gjelder for drift, kontroll og santering av oljetanker.

### Omfang

Tilsynet er gjennomført ved at det er sendt ut et varselbrev med krav om innlevering av opplysninger om fyringsanlegget innen en fastsatt frist.

### Definisjoner:

#### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav i brannvernlovgivningen om at:

- Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for brann
- Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
- Melding til kommunen (feiervesenet) om vesentlige endringer på fyringsanlegg
- Tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget.

### Anmerkning:

Er forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Kommentarer:

Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget.

**Avvik enhet:**

- 1 Påkrevde opplysninger er ikke framlagt

Feietjenesten har gjennom egenmeldt tilsyn bedt om opplysninger på oljetank på eiendommen. Vi kan ikke se å ha mottatt etterspurte opplysninger. Enhver som er underlagt tilsyn etter Brann og eksplosjonsvernloven plikter å legge fram de opplysninger som kreves i forbindelse med tilsynet.

Avvik fra: *Brann og eksplosjonsvernloven § 33*

**Varsel om pålegg**

Under henvisning til Brann- og eksplosjonsvernloven § 37, varsles med dette om at det vil bli vedtatt pålegg dersom skriftlig tilbakemelding ikke er mottatt innen frist.

Tilbakemeldingen sendes til: Rana Kommune Feietjenesten, Postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller pr e-post til [bjorn.kvitnes@rana.kommune.no](mailto:bjorn.kvitnes@rana.kommune.no), innen en måned.

Ta kontakt med feietjenesten dersom du ønsker mer informasjon.

Med hilsen

Brann- og redningstjenesten i Rana

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.*

Simen Yttervik

Feiersvenn

Tlf.job: 952 54 135

Epost: [simen.yttervik@rana.kommune.no](mailto:simen.yttervik@rana.kommune.no)